

OCHRANNÁ POUZDRA



ST-R2



ST-KO



ST-KF



ST-G1000

**ST-R1**

obj. č. 601066

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače,

určeno pro:
GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611, GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750

ST-R1-US

obj. č. 605929

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače a s řemínkem na ruku

**ST-R2**

obj. č. 601068

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 kruhovými otvory pro připojení snímačů,

určeno pro:
GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13

**ST-R3**

obj. č. 605931

ochranné pouzdro z umělé kůže s 3 kruhovými otvory pro připojení snímačů,

určeno pro:
GMH 3511, GMH 3531, GMH 3551

**ST-N1**

obj. č. 601070

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 obdélníkovým otvorem pro připojení snímače,

určeno pro:
GMH 1150, GMH 1170

**ST-N2**

obj. č. 601072

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 obdélníkovými otvory pro připojení snímačů,

určeno pro:
GMH 3221, GMH 3231, GMH 3251

**ST-RN**

obj. č. 601074

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 otvory (1 x kruhový a 1 x obdélníkový) pro připojení snímačů,

určeno pro:
GMH 3330, GMH 3350, GMH 3831, GMH 3851

**ST-KO**

obj. č. 601078

ochranné pouzdro bez otvorů,

určeno pro:
GTD 1100, GPB 3300

ST-KN

obj. č. 601080

ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače,

určeno pro:
GTH 1150, GTH 1170

**ST-KR**

obj. č. 601082

ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač,

určeno pro:
GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF 100 RW

**ST-KF**

obj. č. 601084

ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku,

určeno pro:
GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air

**ST-KD**

obj. č. 601086

ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory,

určeno pro:
GDH 200-07, GDH 200-13, GDH 200-14, GMR 110

**ST-G1000**

obj. č. 611373

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače,

určeno pro:
řada G 1000